

АКТ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЯ

ОСМОТР ПРОИЗВЕЛ

ДАТА ОСМОТРА



МАРКА
 МОДЕЛЬ

ГОД ВЫПУСКА
 ПРОБЕГ НА ОДОМЕТРЕ

ЦВЕТ
 VIN

соответствует не соответствует


ЛОБОВОЕ СТЕКЛО оригинал не оригинал трещина/скол требуется ремонт/замена см. фото
ОСТЕКЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ оригинал не оригинал трещина/скол требуется ремонт/замена см. фото

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА

пройдена не пройдена доп.проверка пробег по ТО

КОММЕНТАРИИ

СХЕМА ЗАМЕРОВ ТОЛЩИНЫ ЛКП/СОСТОЯНИЕ КОЛОДОК/ДИСКОВ/ШИН



защитная пленка
ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
 передние норм замена барабан
 задние норм замена барабан

ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ
 передние норм замена барабан
 задние норм замена барабан

ПОКРЫШКИ
 летние год выпуска
 зимние год выпуска

ИЗНОС
 более 50% менее 50% новые

ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ
 есть нет см.фото

ВТОРОЙ КОМПЛЕКТ КОЛЕС
 есть нет со слов
 с автомобилем

СХЕМА	ЭЛЕМЕНТ	ТОЛЩИНА ЛКП	СОСТОЯНИЕ ЭЛЕМЕНТА
1	Капот	до 250	защитная пленка
2	Крыло переднее левое	до 250	защитная пленка
3	Крыло переднее правое	до 250	защитная пленка
4	Дверь передняя левая	100+-20	
5	Дверь передняя правая	100+-20	
6	Дверь задняя левая	100+-20	
7	Дверь задняя правая	100+-20	
8	Крыло заднее левое	100+-20	
9	Крыло заднее правое	100+-20	
10	Крышка багажника	100+-20	
11	Крыша	100+-20	


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- A царапины
- B вмятина с царапиной
- C коррозия
- M замечен ремонт
- W следы восстановления
- S ржавчина
- P стертость краски
- U вмятина
- X требуется замена
- XX деталь заменена

- 1 маленькое повреждение
- 2 среднее повреждение
- 3 большое повреждение

ОКРАШЕННЫЕ ДЕТАЛИ КУЗОВА

СХЕМА	ЭЛЕМЕНТ	СОСТОЯНИЕ ЭЛЕМЕНТА	№	СТОЙКИ	ЛЕВАЯ	ПРАВАЯ
12	Бампер передний	пленка	1	Передняя	50	50
13	Бампер задний	норм	2	Средняя	50	50
14	Пороги	норм	3	Задняя	50	50



КОММЕНТАРИЙ

все элементы кузова в заводском окрасе, без следов демонтажа и регулировки, присутствуют эксплуатационные дефекты.

ПРОДАВЕЦ физ.лицо владелец автосалон
 юр.лицо перекупщик площадка

СТАТУС вписан в ПТС на комиссии
 не вписан в ПТС доверенность

ДОКУМЕНТЫ ПТС оригинал свободные поля СТС
 не предоставлены дубликат электронный права

КЛЮЧИ шт. сверка ключ-личинка
 со слов

ИСТОРИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ сервисная книжка заказ-наряды профильные сервис не подтвержденная см. фото

НОМЕРНЫЕ АГРЕГАТЫ

VIN автомобиля: кузов лоб.стекло бирка/стикер на стойке см.фото
 № двигателя: соответств не соответств коррозия требуется доп.проверка см.фото
 № рамы: соответств не соответств коррозия требуется доп.проверка см.фото

КОММЕНТАРИИ**МОТОРНЫЙ ОТСЕК**

Двигатель: норма нарушение герметичности посторонний звук износ масла ремонт см.фото
 Навесное оборудование: норма нарушение герметичности посторонний звук износ ремонт см.фото
 Состояние радиаторов: норма нарушение герметичности повреждения сот загрязнение ремонт см.фото
 Пластиковые детали: норма есть повреждения ремонт см.фото
 Состояние ЛКП: норма следы коррозии окрас ремонт см.фото

КОММЕНТАРИИ**СОСТОЯНИЕ САЛОНА**

Обшивка дверей: норм дефекты загрязнение см.фото Приборная панель: норм дефекты см.фото
 Сиденья: норм дефекты загрязнение см.фото Акустика: норм дефекты см.фото
 Потолок: норм дефекты загрязнение см.фото Кондиционер: норм дефекты см.фото
 Пластиковые эл-ты: норм дефекты загрязнение см.фото Эл-ты управления: норм дефекты см.фото
 Руль: норм дефекты загрязнение см.фото

КОММЕНТАРИИ

на элементах салона присутствуют следы эксплуатации в виде мелких царапин и потертостей

СОСТОЯНИЕ БАГАЖНИКА

Обшивка багажника: норм повреждение загрязнение ремонт см.фото
 Запасное колесо есть нет докатка полноразмерное см.фото
 Инструменты есть нет царапины на элементах обивки см.фото

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА

производилась не производилась
ошибки ДВС: нет есть активная историческая
 Коробка: нет есть активная историческая
 ABS/ESP: нет есть активная историческая
 Безопасность нет есть активная историческая
 Доп. блоки управления нет есть активная историческая
 Соответствие пробега нет да не подтвержден

КОММЕНТАРИИ

Исторические ошибки по потере связи из-за разряда АКБ

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ (ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР)

рекомендация к детальному осмотру на подъемнике
 Передняя ось: есть замечания см.фото Задняя ось: есть замечания см.фото
 нет замечаний нет замечаний

КОММЕНТАРИИ**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

Противоугонная система штатная автозапуск механическая блокировка см.фото
 Дополнительная защита ДВС/АКПП/РКП Автономный подогреватель см.фото

ТЕСТ ДРАЙВ

производился в полном объеме **НАРЕКАНИЯ** есть ДВС ходовая часть
 не производился не в полном объеме нет коробка рулевое управление

КОММЕНТАРИИ**РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ ПОКУПКИ**

Замена лобового стекла Тех.обслуживание автомобиля Замена АКБ

Техническое обслуживание согласно пробегу

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИОБРЕТЕНИЮ

рекомендую не рекомендую рассмотреть к приобретению требуются доп.проверки

КОММЕНТАРИИ**СТОИМОСТЬ АВТОМОБИЛЯ**

до торга после торга
 оценочная

С диагностикой автомобиля ознакомлен и согласен с его состоянием.
 Я понимаю, что состояние автомобиля и информация по диагностике актуальна только на момент осмотра.

подпись

Ф.И.О